



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tfn.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax.: +49-[0]7433-9933-149

Web: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)


## Manual de instalación del cable de interfaz (doble)

### KERN CFS-A04

Versión 1.0

08/2012

PL



CFS-A04-IA-pl-1210



# KERN CFS-A04

Versión 1.0 08/2012

## Manual de instalación Cable de interfaz

---

---

### 1 Montaje

Conectar el cable del interfaz como se indica en la imagen (¡prestar atención a las marcas de los cables!)



- 1 Conexión de la balanza
- 2 Conexión de la impresora/del PC
- 3 Conexión de la luz de señalización

### 2 Datos técnicos

- Longitud del cable 150 cm
- Peso neto 80g
- Compatible, por ejemplo, con: KFB-TM, IFB, BFB, UFB, CFS, GAB-N, CPB-N, PFB, SFB, KFN-TM