

Banchi di prova manuali SAUTER TVP · TVP-L



SAUTER TVP



SAUTER TVP-L

Banchi di prova manuali per prove di compressione, anche con riga digitale

Caratteristiche

- Misurazione rapida e costante
- Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
- Ampia gamma di applicazioni e misurazioni precise
- Configurazione a slitta per misurazioni della distanza
- Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
- Possono essere utilizzati con tutti i dinamometri SAUTER fino a 500 N (non incluso nella fornitura)

Dati tecnici

- Spazio di lavoro massimo: 315 mm
- Alzata massima: 78 mm
- Dimensioni totali L×P×A 150×233×420 mm
- Peso netto ca. 10,5 kg

Accessori

- Misuratore di lunghezza digitale, campo di misurazione 200 mm, divisione 0,01 mm, dettagli vedi pagina 45, SAUTER LB 200-2
- Fissaggio del misuratore di lunghezza LB su un banco di prova SAUTER nel nostro stabilimento, SAUTER LB-A02
- Software di valutazione con rappresentazione grafica dell'andamento della misurazione, Forza e tempo, SAUTER AFH FAST Forza-percorso, solo in combinazione con SAUTER LB, SAUTER AFH FD

TVP-L:

- Riga digitale
 - Campo di misurazione: 100 mm
 - Divisione: 0,01 mm
 - Azzeramento possibile
 - Pre-lunghezza manualmente regolabile

DI SERIE



TVP-L

Modello	Campo di misura	
SAUTER	[Max] N	
TVP	500	
TVP-L	500	

Risparmia denaro con il nostro pratico pacchetto composto da banco di prova, misuratore di forza e i morsetti corrispondenti, ad esempio SAUTER TVP 500FHS71, composto da:

- 1× TVP
- 1× FH 500 (dettagli, vedere pag. 13)
- 2× AE 500 (dettagli, vedere pag. 39)

Pittogrammi

Programma di calibrazione (CAL): per la registrazione della precisione. Richiede un peso di calibrazione esterno	Interfaccia dati WLAN: Per il trasferimento di dati di pesata/strumento di misurazione a stampante, PC o altre periferiche	Protezione antispruzzo ed antipolvere IPxx: Il tipo di protezione è indicato nel pittogramma, cfr. DIN EN 60529:2000-09, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Blocco di calibrazione: standard per la regolazione o la corretta impostazione dello strumento di misura	Interfaccia dati Infrarosso: per il trasferimento dati dal strumento di misurazione alla stampante, PC o altre periferiche	ZERO : azzeramento display
Funzione Peak-Hold: rilevamento del valore di picco nell'ambito di un processo di misurazione	Uscite comando (accoppiatore ottico, Digital I/O): per il collegamento di relè, spie, valvole, ecc.	Funzionamento a pile: Predisposta per il funzionamento a batteria. Il tipo di batteria è indicato per ciascun tipo di apparecchio
Modalità di scansione: rilevamento e visualizzazione continua dei dati di misurazione	Interfaccia analogica: per collegare una periferica idonea per l'elaborazione analogica dei valori di misura	Funzionamento ad accumulatore: Set ricaricabile
Push e Pull: lo strumento di misura è in grado di misurare forze di trazione e di compressione	Uscita analogica: per l'uscita di un segnale elettrico a seconda del carico (ad es. tensione 0 V - 10 V o corrente 4 mA - 20 mA)	Alimentatore di rete: 230V/50Hz standard EU. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA
Misurazione della lunghezza: rivela le dimensioni geometriche di un oggetto e dello spostamento durante un processo di prova	Statistica: il dispositivo calcola i dati statistici, il valore medio, la differenza standard in base ai valori di misurazione memorizzati	Alimentazione interna: Integrato, 230V/50Hz in EU. 230 V/50Hz. Di serie standard EU. Richiedere informazioni sugli standards GB, AUS o USA
Funzione di messa a fuoco: aumenta la precisione di misurazione di un dispositivo in un campo di misurazione ben definito	Software PC: per il trasferimento dei dati di misurazione dal dispositivo a un PC	Azionamento motorizzato: Il movimento meccanico viene eseguito per mezzo di un motore elettrico
Memoria interna: per il salvataggio dei valori di misurazione nella memoria del dispositivo	Stampante: al dispositivo è possibile collegare una stampante per la stampa dei dati di misurazione	Azionamento motorizzato: Il movimento meccanico viene eseguito per mezzo di un motore sincrono (stepper)
Interfaccia dati RS-232: per il collegamento bidirezionale dallo strumento di misurazione alla stampante, PC o altre periferiche	Interfaccia di rete: Per il collegamento della bilancia/strumento di misurazione a una rete Ethernet	Fast-Move: l'intera lunghezza della corsa può essere effettuata con un unico movimento della leva
Profibus: Per la trasmissione di dati, ad es. tra bilance, celle di misura, controllori e periferiche su lunghe distanze. Adatto per una trasmissione dati sicura, veloce e con tolleranza ai guasti. Meno suscettibile alle interferenze magnetiche	KERN Communication Protocol (KCP): è un set standardizzato di comandi d'interfaccia per le bilance KERN e altri strumenti, che consente di richiamare e controllare tutte le funzioni rilevanti e le funzionalità del dispositivo. Gli strumenti KERN dotati di KCP possono essere quindi facilmente integrati nei computer, nei comandi industriali e in altri sistemi digitali.	Omologazione: Il tempo di approntamento dell'omologazione è specificato nel pittogramma
Profinet: Permette un efficiente scambio di dati tra periferiche decentralizzate (bilance, celle di misura, strumenti di misura ecc.) e un'unità di controllo (controllore). Particolarmente vantaggioso per lo scambio di valori di misura complessi, apparecchiature, diagnostica e informazioni di processo. Potenziale di risparmio grazie a tempi di messa in servizio più brevi e all'integrazione dell'apparecchio possibile	Protocollo GLP/ISO: di valori di misura con data, ora e numero di serie. Solo con stampanti SAUTER	Calibrazione DAKkS: Il tempo di approntamento della calibrazione DAKkS è specificato nel pittogramma
Interfaccia dati Infrarosso: per il collegamento dello strumento di misurazione alla stampante, PC o altre periferiche	Unità di misura: commutazione per esempio di unità non metriche. Ulteriori dettagli su Internet	Calibrazione di fabbrica: Il tempo di approntamento della calibrazione di fabbrica è specificato nel pittogramma
Interfaccia dati Bluetooth*: Per il trasferimento di dati di pesata/strumento di misurazione a stampante, PC o altre periferiche	Misurazione con tolleranza (funzione del valore limite): Valore limite superiore e inferiore programmabile. Il processo di misurazione è coadiuvato da un segnale acustico e visivo, vedere il rispettivo modello	Invio di pacchi tramite corriere: Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni
		Invio di pallet tramite spedizione: Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni

*Il marchio ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di KERN & Sohn GmbH avviene sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Il vostro rivenditore KERN: